

УТ АМПЕРМЕТР  
**АПТ-0,36**

Амперметр постоянного тока.

**0,0 ÷ 20,0 Ампер**

Погрешность измерения  $\pm 0,1\text{A}$   
Напряжение питания 12 ÷ 20В  
Потребляемый ток < 20мА

