

УТ АМПЕРМЕТР  
**АПТ-0,36/2**

Амперметр постоянного тока.

**0,00 ÷ 9,99 Ампер**

Погрешность измерения  $\pm 0,1A$

Напряжение питания 12 ÷ 20В

Потребляемый ток < 20мА

