

УТ АМПЕРМЕТР
АПТ-0,56/2

Амперметр постоянного тока.

0,00 ÷ 9,99 Ампер

Погрешность измерения $\pm 0,1A$
Напряжение питания 12 ÷ 20В
Потребляемый ток < 20мА

