

УТ АМПЕРМЕТР
АПТ-0,8/2

Амперметр постоянного тока.

0,00 ÷ 9,99 Ампер

Погрешность измерения $\pm 0,1A$
Напряжение питания $12 \div 20V$
Потребляемый ток $< 20mA$

